

先日、刈払機(ナイロンコード)を使用し、アスファルト舗装の隙間に生えている雑草を除草している際、防護ネットを張っていたにもかかわらず小石が飛散し、約5メートル先に駐車中の車両の窓ガラスを割ってしまう事案が発生しました。

小石は、防護ネットを飛び越えたものと思われます。

作業前の危険箇所チェック、刈払機と防護ネットの距離、方向、高さ等、個々の現場の実態に応じた作業方法を検討選定し、会員相互の連携を密にして賠償事故・傷害事故の防止に努めてください。

シルバー危険予知(SKY)の徹底



約5m

