

# 防護ネットは 張ってはいたが！！

先日、空き地を刈払機(チップソー)で草刈り作業中、道路を挟んだ向かい側の家屋の二階窓ガラスを損壊する賠償事故が発生しました。

作業現場の周囲には、高さ約1.6メートルの固定式の防護ネットを張り、防護ネットの足りない部分は車高2m弱のシルバーの車両を置いて石等の飛散防止を図っていました。

この事案は、刈払機とネットの距離が離れていると、高く遠く飛翔する石等には効果がないことを如実に表しています。防護ネットを刈払機の近いところで随伴させるなど飛翔高度が低いうちに飛散阻止できる効果的な防護ネットの運用を実践してください。

