

緑地公園内の桜の木の周囲を刈払機を用いて除草中、約11m先に駐車していた当センタートラックの運転席窓ガラスを割る賠償事故が発生しました。

桜の枝が張り出ているため、飛散防止ネットが近くにセットできず、約4m離れたフェンスの外側にセットしていたとのこと。

飛散防止ネットが離れていると、その効果は期待できないので、例えば、桜の枝を軽く押さえ込む形で飛散防止ネットをセットするなど、現場の実態に応じた効果的な方法を検討してください。

