

先日、刈払機(チップソー)を使用し草刈り作業をしている際、飛散防護ネットを張っていたにもかかわらず、石もしくはチップソーの刃が飛散し、近隣に駐車中の車の窓ガラスを割ってしまう事案が発生しました。

飛散物は、防護ネットを飛び越えたか突き抜けたものと思われます。

作業前の危険箇所チェック、刈払機と防護ネットの距離、方向、高さ等、個々の現場の実態に応じた作業方法を検討選定し、会員相互の連携を密にして賠償事故・傷害事故の防止に努めてください。

シルバー危険予知(SKY)の徹底

